

# DESTROZOS PRODUCIDOS PARA CREAR UN CAMINO PEATONAL Y DE DESENMONTE EN EL LIC DEL URUMEA A LA ALTURA DE EREÑOTZU-FAGOLLAGA (HERNANI)

**Zona LIC, perteneciente a la Red NATURA 2000,  
PROTEGIDA POR:**

- LIC DEL URUMEA, reconocido como tal por la Unión Europea en 2004, en base al formulario oficial de la Red Natura 2000.

- Catálogo Vasco de Especies amenazadas, "en peligro de extinción", Orden de 20 de Mayo de 2003 del Gbº Vasco.

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Anexo II, considerando a dos de las especies del LIC "prioritarias" a efectos de conservación (Visión Europeo y el Desmán Ibérico).

- Orden foral de 12 de Mayo de 2004 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

- Orden Foral de 12 de Mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del Pirineo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.


- etc.

**SIN el adecuado ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL**

**1.- ENTRADA AL CAMINO DESDE EL CRUCE DEL PUENTE DE FAGOLLAGA HACIA EREÑOTZU:** (a tener en cuenta el desmante realizado para crear el camino accesible para camiones. Al río se han echado tierras y escombros)



**2.- SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL CAMINO EN EL CRUCE DEL PUENTE:** (colocada aún en proceso de expropiaciones)



**3.- ORILLA DEL URUMEA POSTERIOR A LA LIMPIEZA DE LOS VERTIDOS DE TIERRAS, ÁRBOLES, ETC.:** (desniveles del camino reforzados con hormigón y piedras, árboles arbitrariamente cortados sin criterios de técnico de medioambiente de la Diputación, etc.)





**3.- PRIMERA FASE DEL CAMINO DE ENSANCHAMIENTO PARA PASO DE CAMIONES:**





**4.- ENTRADA AL CAMINO DESDE EL BARRIO DE EREÑOTZU HACIA FAGOLLAGA:**  
(Partes de camino donde se ha destrozado roca para crear camino antes inexistente)




Sección triangular a un lado del camino:



Camino creado a gran desnivel, para ello se ha seccionado monte de roca y vertido al terraplén hasta el río ( a la derecha terraplén y el río Urumea):







Intersección entre el camino y riachuelo de **gran importancia naturalística** según Aranzadi (zona Borrotola y Martintxulo, Erramuerreka y sus derivaciones):







Camino en proceso de construcción en bosque: rocas levantadas, árboles de grandes dimensiones (incluso fuera del perímetro del camino) cortados y echados a los márgenes y al mismo río, etc.:







Punto crucial entre en camino y otro pequeño riachuelo vital para el hábitat local:









Vista del río Urumea a la altura de Fagollaga (fondo) donde ha sido atravesado por la infraestructura de gas. El LIC, ya humanizado un lado de la orilla, pasa a serlo al otro lado por el nuevo camino. **Preocupa la planicie creada**, propicio para futuros merenderos, zonas de baño, etc., como ya ocurre en muchos otros lugares de las orillas del río Urumea.



Árbol tirado al agua:



Huellas de animales en tierras agrietadas expuestas a deslizarse y caerse al terraplén:





Hernanin, 2010.eko Martxoaren 2a.